

# FP-3A 取付仕様書

部品構成

図番 Y-0811871



作成	確認
----	----




本書類の内容は、改良等のため予告なく変更・廃盤になる場合がありますのでご注意ください。


プラグ

中心コンタクト


リング




1 同軸ケーブルヘリングを通し、シース、絶縁体、外部導体を図中の寸法で切りとる。




2 外部導体をほぐし折り返して切りそろえる。



3 中心導体に中心コンタクトを装着する。  
中心導体への保持力が発生しづらい場合は、ペンチ等を使用して中心コンタクトの割り部分をつぼめてから装着する。



4 プラグを絶縁体と外部導体の間に奥まで差し込む。



5 リングを図の位置にずらし、工具で中央部を軽くつぶしA部を押しつぶして作業を終了させる。